


Radwege Magdeburger Straße – unzulänglicher Ausbau und Hindernisse



Fehlende Mindestbreiten, enger Kurvenradius



Fehlende Mindestbreiten für Fuß- und Radweg



Fehlende Mindestbreite – Hindernisse im Sicherheitsraum



Fehlende Mindestbreiten – Masten im Radweg



Fehlende Mindestbreiten – Masten im Radweg